



Pfeifgeräusch nach kurzer Fahrstrecke, Lagerspiel nicht erhöht

Beim Einbau der einzelnen Krümmerdichtungen ist unbedingt auf die Einbaulage zu achten. Die Durchlässe sind außermittig und liegen bei einer falschen Montage nur leicht auf. Dies kann bereits nach kürzerer Fahrzeit zu einer Undichtigkeit führen.



Fahrzeughersteller: VW, Audi, SEAT, Skoda, Ford

Bestellhinweis:
OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken
Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.
Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.