

Anschluss am Turbolader Verdichterausgang geändert!

Achtung :

Wenn eine der alten Ausführungsnummern

03L253019C 53039700 129 53039880 129

03L253019M 53039700 129 53039880 129

verbaut ist, muss ein Dämpfersatz D950072 (siehe Bild 2) mit verwendet werden, um den neuen T915501 (53039880207 / 03L253056C) einbauen zu können!

Ist eine der folgende alten Ausführungsnummern verbaut, sind keinen Zusatzteile nötig:

03L253010D 53039700 137 / 53039880 137

03L253016G 53039700 137 / 53039880 137

03L253019K 53039700 137 / 53039880 137




Bild 1
Turbolader mit Dämpfer



Bild 2
Dämpfer D950072

Fahrzeughersteller: VW, AUDI, SEAT, SKODA

Fahrzeug: Passat, Jetta III, Golf VI, Scirocco, Tiguan A3, TT, Altera, Toledo III, Octavia, Superb

Motorcode: CBBB / CEGA

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der

Ausf.-Nr.: 53039880 137, 53039700 129, 53039880207; **OE-Nr.:** 03L253010D, 03L253016G, 03L253019C, 03L253019K, 03L253019M, 03L253056C.

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.